

Lista simboluri pe etichete

Spalat

Simbol	Descriere simbol
	Spalat la masina, normal
	Spalat la masina, cu apa la 30 grade
	Spalat la masina, cu apa rece
	Spalat la masina cu apa la 40 de grade
	Spalat la masina cu apa calda
	Spalat la masina cu apa la 50 de grade
	Spalat la masina cu apa fierbinte
	Spalat la masina cu apa la 60 de grade
	Spalat la masina cu apa fierbinte
	Spalat la masina cu apa la 70 de grade
	Spalat la masina cu apa fierbinte
	Spalat la masina cu apa la 95 de grade
	Spalat la masina cu apa fierbinte
	Spalat la masina, normal, ciclu scurt
	Spalat la masina, la 30 de grade, ciclu scurt
	Spalat la masina, cu apa rece, ciclu scurt
	Spalat la masina, la 40 de grade, ciclu scurt

	Spalat la masina cu apa calda, ciclu scurt
	Spalat la masina, la 50 de grade, ciclu scurt
	Spalat la masina cu apa fierbinte, ciclu scurt
	Spalat la masina, la 60 de grade, ciclu scurt
	Spalat la masina cu apa fierbinte, ciclu scurt
	Spalat la masina, la 75 de grade, ciclu scurt
	Spalat la masina cu apa fierbinte, ciclu scurt
	Spalat la masina, la 90 de grade, ciclu scurt
	Spalat la masina cu apa fierbinte, ciclu scurt
	Spalat la masina, normal, cu atentie
	Spalat la masina, la 30 de grade, cu atentie
	Spalat la masina, cu apa rece, cu atentie
	Spalat la masina, la 40 de grade, cu atentie
	Spalat la masina cu apa calda, cu atentie
	Spalat la masina, la 50 de grade, cu atentie
	Spalat la masina cu apa fierbinte, cu atentie
	Spalat la masina, la 60 de grade, cu atentie

	Spalat la masina cu apa fierbinte, cu atentie
	Spalat la masina, la 70 de grade, cu atentie
	Spalat la masina cu apa fierbinte, cu atentie
	Spalat la masina, la 95 de grade, cu atentie
	Spalat la masina cu apa fierbinte, cu atentie
	Spalat de mana, normal
	Spalat de mana, la 30 de grade
	Spalat de mana, cu apa rece
	Spalat de mana, la 40 de grade
	Spalat de mana, cu apa calduta
	Nu spalati

Inalbire

Simbol	Descriere simbol
	Este posibila inalbirea
	Este posibila inalbirea, dar fara clor
	Nu inalbiti

Uscare

Simbol	Descriere simbol
--------	------------------

	Uscare normala, prin centrifugare
	Uscare normala, prin centrifugare, temperatuta scazuta
	Uscare normala, prin centrifugare, temperatura medie
	Uscare normala, prin centrifugare, temeratura mare
	Uscare normala, prin centrifugare, fara aer cald
	Uscare normala, ciclu scurt
	Uscare normala, ciclu scurt, temperatura scazuta
	Uscare normala, ciclu scurt, temperatura medie
	Uscare normala, ciclu scurt, temperatura mare
	Uscare normala, cu atentie
	Uscare normala, cu atentie, temperatura scazuta
	Uscare normala, cu atentie, temperatura medie
	Uscare normala, cu atentie, temperatura mare
	Uscare normala, cu atentie, fara aer cald
	Nu uscati prin centrifugare
	Nu uscati prin cntrifugare
	Agatati pentru uscare (nu stoarceti)
	Agatati la umbra pentru uscare (nu stoarceti)
	Lasati la uscat pe o suprafata plata
	Lasati la uscat la umbra, pe o suprafata plata

Stoarcere

Simbol	Descriere simbol
	NU STOARCETI

Calcat

Simbol	Descriere simbol
	Calcati la orice temperatură, cu sau fără abur
	Calcati la temperatură scăzută
	Calcati la temperatură medie
	Calcati la temperatură mare
	Nu calcati cu abur
	Calcati la temperatură scăzută, fără abur
	Calcati la temperatură medie, fără abur
	Calcati la temperatură mare, fără abur
	NU CALCATI

Curatat chimic

Simbol	Descriere simbol
	Curatati chimic
	Curatati chimic, cu orice solvent
	Curatati chimic, numai cu solventi din derivati petrolieri
	Curatati chimic cu orice solvent in afara tricloretilenei
	Curatati chimic la temperaturi scăzute
	Curatati chimic fără abur



Curatati chimic, fara inmuiere



Curatati chimic, ciclu de timp redus



Curatati chimic, orice solvent, temperatura scazuta



Curatati chimic, orice solvent, fara abur



Curatati chimic, orice solvent, fara inmuiere



Curatati chimic, cu orice solvent, ciclu de timp redus



NU CURATATTI CHIMIC